

測試報告

Test Report

號碼(No.) : CT/2015/80923 日期(Date) : 2015/9/2 頁數(Page) : 1 of 3

春大地化學股份有限公司
SPRING GREEN CORPORATION



新北市三重區中正北路361號3樓之1
3F. -1, NO. 361, JHONGJHENG N. RD., SANCHONG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 241, TAIWAN
(R. O. C.)

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認 (The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the applicant as) :

送樣廠商(Sample Submitted By) : 春大地化學股份有限公司 (SPRING GREEN CORPORATION)
樣品名稱(Sample Description) : MASTERBATCH (色母)
樣品型號(Style/Item No.) : FDA BMB-71666
樣品材質(Sample Material) : PP
收件日期(Sample Receiving Date) : 2015/08/24
測試期間(Testing Period) : 2015/08/24 TO 2015/9/2

=====
測試需求(Test Requested) :

依據客戶指定, 參考美國聯邦法規之藥物暨食品管理(FDA)-21 CFR 177.1520所規定之要求做測試. / As specified by client, with reference to U.S. Food and Drug Administration (FDA) 21 CFR 177.1520.

測試結果(Test Results) : 請見下一頁 (Please refer to next pages).


George Fong / Supervisor
Signed for and on behalf of
SGS TAIWAN LTD.
Chemical Laboratory - Taipei

測試報告

Test Report

號碼(No.) : CT/2015/80923 日期(Date) : 2015/9/2 頁數(Page) : 2 of 3

春大地化學股份有限公司
SPRING GREEN CORPORATION



新北市三重區中正北路361號3樓之1
3F. -1, NO. 361, JHONGJHENG N. RD., SANCHONG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 241, TAIWAN
(R. O. C.)

測試結果(Test Results)

測試部位(PART NAME)No. 1 : 黑色塑膠粒 (BLACK PLASTIC PELLETS)

通過(PASS)

測試項目 (Test Items)	單位 (Unit)	測試方法 (Method)	方法偵測 極限值 (MDL)	結果 (Result)	限值 (Limit)
				No. 1	
最大可萃取量 (正己烷, 迴流, 2小時) / Maximum extractable fraction (n-Hexane, reflux, 2 hours)	%	參考美國聯邦法規(CFR) Title 21, Pt 177.1520 / With reference to CFR Title 21, Pt 177.1520.	-	2.40	6.4
最大可溶解量 (二甲苯, 25°C, 2小時) / Maximum soluble fraction (xylene, 25°C, 2 hours)	%	參考美國聯邦法規(CFR) Title 21, Pt 177.1520 / With reference to CFR Title 21, Pt 177.1520.	-	6.03	9.8

備註(Note) :

- 0.1wt% = 1000ppm ; mg/kg = ppm
- MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)
- "-" = Not Regulated (無規格值)

測試報告

Test Report

號碼(No.) : CT/2015/80923 日期(Date) : 2015/9/2 頁數(Page) : 3 of 3

春大地化學股份有限公司
SPRING GREEN CORPORATION


新北市三重區中正北路361號3樓之1

3F. -1, NO. 361, JHONGJHENG N. RD., SANCHONG DISTRICT, NEW TAIPEI CITY 241, TAIWAN
(R. O. C.)



* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。*
(The tested sample / part is marked by an arrow if it's shown on the photo.)

CT/2015/80923



** 報告結尾 (End of Report) **