

106年3月 施工照片



日期： 3/1 施作內容： 塔吊拆除



日期： 3/8 施作內容： 梯廳 D3 防火門門框施作



日期： 3/16 施作內容： 室內玄關/廚房天花板施作



日期： 3/20 施作內容： 1F 景觀施作

106年3月 施工照片



日期： 3/23 施作內容： B1F 幹線拉線



日期： 3/24 施作內容： RF 通風設備安裝



日期： 3/26 施作內容： 發電機配置安裝



日期： 3/29 施作內容： 1F 景觀植栽櫻花樹